


Avec le programme HP SecuReuse, Hewlett-Packard (HP) a ouvert une nouvelle voie vers l'économie circulaire : la réutilisation sécurisée et autorisée des puces HP d'origine dans des cartouches remanufacturées.



Que signifie cela concrètement pour vous ?

Grâce aux versions récentes du firmware, HP permet pour la première fois de réinitialiser correctement les puces d'origine et de les réutiliser.

Le résultat :

- ✓ Réutilisation de la puce d'origine
- ✓ Aucune confusion pour l'utilisateur final due aux messages de l'imprimante
- ✓ Aucun message « toner non HP »
- ✓ Aucune blocage de sécurité dynamique
- ✓ Indication réelle du niveau de remplissage
- ✓ Compatibilité MPS complète
- ✓ Solution stable au niveau du firmware

Lors de l'insertion de la cartouche, vos clients verront le message suivant :

« Remanufacturé et non HP ».

Aucun avertissement concernant des puces incompatibles ou manipulées n'apparaît. Cela réduit les demandes, évite les cas de support inutiles et améliore nettement l'acceptation en environnement professionnel.

Pourquoi est-ce une différence décisive ?

Par le passé, les mises à jour du firmware pouvaient entraîner des problèmes de compatibilité. Les puces de fabricants tiers étaient bloquées ou des avertissements apparaissaient, bien que la cartouche fonctionne parfaitement.

Avec SecuReuse, ce risque disparaît.

La réutilisation de la puce d'origine garantit une communication complète entre l'imprimante et la cartouche, ce qui assure :

- Une plus grande stabilité du système
- Moins de réclamations
- Des environnements MPS prévisibles
- Une sécurité d'investissement à long terme

Condition : firmware d'imprimante à jour

Pour que cette fonction fonctionne correctement, l'imprimante doit disposer d'un firmware récent compatible avec la technologie SecuReuse.

Seul un firmware approprié permet à l'imprimante de reconnaître correctement la puce réinitialisée et d'utiliser la cartouche sans restriction.

Pour les produits avec des puces tierces non utilisées dans le cadre de SecuReuse, les mises à jour du firmware peuvent entraîner des problèmes de compatibilité.

Nous déconseillons donc fortement les mises à jour dans ces cas.

Disponibilité selon les modèles

HP décide lui-même des modèles d'imprimantes compatibles avec la réinitialisation des puces dans le cadre du programme SecuReuse. Nous n'avons aucune influence sur cette décision. Jusqu'à présent, seule une gamme pour HP Color LaserJet Pro 3202/MFP 3302 est approuvée.